



# หลักการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ระดับอุตสาหกรรม

อานัฐ ตันโช<sup>1</sup>

“ปุ๋ย” หมายความว่า สารอินทรีย์ อินทรีย์สังเคราะห์ อนินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม สำหรับใช้เป็นธาตุอาหารพืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ หรือชีวภาพในดินเพื่อบำรุงความเติบโตแก่พืช

“ปุ๋ยอินทรีย์” หมายความว่า ปุ๋ยที่ได้หรือทำมาจากวัสดุอินทรีย์ ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทำให้ขึ้น สับ หมัก บด ร่อน สกัด หรือด้วยวิธีการอื่น และวัสดุอินทรีย์ถูกย่อยสลายสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ แต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยชีวภาพ (พระราชบัญญัติปุ๋ย 2518 แก้ไขเพิ่มเติม 2550)

## หลักการและเทคนิค ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ชนิดของแจึง)

### องค์ประกอบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

1. วัสดุอินทรีย์
2. จุลินทรีย์ที่ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์
3. ปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์

ของวัสดุอินทรีย์

### วัสดุอินทรีย์ที่ใช้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์

วัสดุที่ใช้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ต้องเป็นวัสดุอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายตัวได้ ส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้ต่างๆ จากการเกษตร อุตสาหกรรม

แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สิ่งขับถ่ายจากสัตว์เลี้ยง และขยะมูลฝอยจากครัวเรือน สามารถแบ่งได้ดังนี้

- **วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช** ส่วนใหญ่ได้จากต้นพืชต่างๆ ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว ทั้งพืชไร่ พืชสวน และนาข้าว เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด เปลือกถั่ว ต้นถั่ว รวมถึงเศษวัชพืชทั่วไป ที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ทางการเกษตรหรือในน้ำ

- **วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรม** เป็นวัสดุที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตน้ำมันพืช โรงงานแปงมัน โรงสีข้าว โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานอาหารสัตว์ รวมทั้งอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์

- **วัสดุที่ได้จากสิ่งขับถ่ายจากสัตว์** รวมถึงวัสดุรองพื้นคอกสัตว์ เช่น มูลวัว มูลสุกร มูลไก่

- **วัสดุจากขยะมูลฝอยจากครัวเรือน** ซึ่งเป็นขยะสดที่เกิดจากการประกอบอาหารภายในครัวเรือน หรือภายในสถานประกอบการต่างๆ ที่จัดเก็บไปทิ้งในแต่ละวัน

### กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์

จุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในกระบวนการย่อยสลายหรือสังเคราะห์สารชนิดอื่นๆ ขึ้นมาใหม่ในธรรมชาติ โดยย่อยสลายวัสดุสารอินทรีย์ต่างๆ (Organic Decomposition) ให้เป็นธาตุอาหาร เปลี่ยนจากรูปสารอินทรีย์ไปเป็นสารอนินทรีย์

<sup>1</sup> รองศาสตราจารย์ ดร., ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีเมลล์ arnat009@hotmail.com เว็บไซต์ www.maejonaturalfarming.org โทรศัพท์ (053) 873493



(Mineralization) ซึ่งในกระบวนการย่อยสลายเกิดจากน้ำย่อยที่ปลดปล่อยออกมาจากจุลินทรีย์หลายชนิดรวมกัน จุลินทรีย์เหล่านี้ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารอินทรีย์หรือเซลลูโลส (Cellulolytic Microorganisms หรือ Cellulolytic Decomposers) เป็นพวกที่ย่อยสลายเซลลูโลสหรือซากพืช ซากสัตว์ ประกอบไปด้วยแบคทีเรีย รา แอคติโนมัยซิทและโปรโตซัว เช่น *Bacillus*, *Aspergillus*, *Trichoderma*, *Penicillium*, *Thermoactinomyces* เป็นต้น จุลินทรีย์พวกนี้พบได้ทั่วไปในระหว่างการสลายตัวของเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรต่างๆ ซากพืช ซากสัตว์ ใบไม้ กิ่งไม้ เศษหญ้า และขยะอินทรีย์ชนิดต่างๆ ทำให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ ขึ้นมาได้

ในปุ๋ยหมักที่มีกิจกรรมจุลินทรีย์ค่อนข้างดีพบว่าในทุก 1 กรัมของปุ๋ยหมักจะต้องมีแบคทีเรีย 150-300 ไมโครกรัม และแบคทีเรียที่มีกิจกรรมสูง (Active) อยู่ 15-30 ไมโครกรัม มีเชื้อรา 150-200 ไมโครกรัม และมีเชื้อราที่มีกิจกรรมสูง 2-10 ไมโครกรัม มีพวกโปรโตซัวซึ่งจะย่อยสลายเศษชิ้นส่วนขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง ต้องมีถึงประมาณ 10,000 ตัวต่อ 1 กรัมของปุ๋ยหมัก และมีพวกไส้เดือนฝอยชนิดที่เป็นประโยชน์ 50-100 ตัว จุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ เหล่านี้จะมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละกลุ่มโดยมีสภาพแวดล้อมและชนิดของวัสดุเป็นตัวกำหนด

จุลินทรีย์ที่มีบทบาทในกองปุ๋ยหมักมีหลายประเภท ประกอบด้วยเชื้อรา แบคทีเรียและแอคติโนมัยซิท ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักมีดังนี้

- **แบคทีเรีย (Bacteria)** เป็นจุลินทรีย์ที่พบมากที่สุด ประมาณ 80-90% ของจำนวน

จุลินทรีย์ทั้งหมดที่พบในกองปุ๋ยหมักซึ่งมีแบคทีเรียประมาณ  $2.3 \times 10^8$  เซลล์ต่อกรัม ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ทำปุ๋ยหมัก แบคทีเรียมีบทบาทสำคัญในกระบวนการย่อยสลายและเกิดความร้อนในกองปุ๋ยหมัก ในระยะแรกของการหมัก อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมักจะไม่สูงมากนัก แบคทีเรียส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นพวก *Bacillus* sp., *Pseudomonas* sp., *Cellulomonas* sp., *Flavobacterium* sp., *Micrococcus* sp. และ *Achromobacter* sp. ระยะต่อมาของการหมัก กองปุ๋ยหมักจะมีอุณหภูมิภายในกองสูงมากขึ้น ในช่วงอุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส แบคทีเรียที่เจริญได้ดีจะเป็นพวก *Bacillus subtilis* และ *Bacillus stearothermophilus* ในช่วงที่อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมักสูงในบางกรณีอาจสูงถึง 65-70 องศาเซลเซียส แบคทีเรียที่เจริญได้และสามารถทนความร้อนได้สูง ได้แก่พวก *Thermus* sp. ที่สามารถเจริญได้ในช่วงอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส และพวก *Bacillus* sp. ที่สามารถสร้างสปอร์ได้นอกจากนี้ยังพบแบคทีเรียที่สามารถสร้างสปอร์ได้เช่นกัน แต่เจริญในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนได้แก่ *Clostridium* sp.

- **เชื้อรา (Fungi)** ในกองปุ๋ยหมักจะพบเชื้อราอยู่เสมอ ชนิดและปริมาณของเชื้อราจะขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ทำปุ๋ยหมัก ความชื้น และอุณหภูมิในกองปุ๋ยหมัก เชื้อราจะเจริญได้ดีในระยะแรกของการหมักปุ๋ย เนื่องจากในระยะแรกของการหมัก กองปุ๋ยหมักจะมีอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนัก เพราะหากกองปุ๋ยหมักมีอุณหภูมิและความชื้นที่สูงขึ้น จะเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญของแบคทีเรียมากกว่าเชื้อรา ดังนั้นจึงมักพบเชื้อราเจริญอยู่บริเวณผิวนอกของกองปุ๋ยหมัก ซึ่งมีอุณหภูมิและความชื้นต่ำกว่าภายในกองปุ๋ยหมัก



เมื่อกองปุ๋ยหมักมีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 65 องศาเซลเซียสจะไม่พบเชื้อรา แต่ถ้าอยู่ในสภาพแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เชื้อรายังสามารถเจริญอยู่ได้

เชื้อรามีบทบาทในการย่อยสลายเศษวัสดุในกองปุ๋ยหมักให้มีขนาดเล็กลงในระยะแรกของการหมักในกองปุ๋ยหมัก ซึ่งอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมักยังไม่สูงมากนัก จะพบเชื้อราพวก *Geotrichum candidum* และ *Aspergillus fumigatus* เมื่ออุณหภูมิสูงถึง 45-55 องศาเซลเซียส มักจะตรวจพบเชื้อราพวก *Cladosporium* sp., *Aspergillus* sp. และ *Mucor* sp. เมื่ออุณหภูมิสูงกว่านี้อาจจะพบเชื้อราพวก *Penicillium duponti* แต่ชนิดของเชื้อราดังกล่าวที่พบนี้อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและวัสดุที่นำมาใช้ทำปุ๋ยหมัก

**- แอคติโนมัยซิท (Actinomycetes)**

แอคติโนมัยซิทจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าเชื้อราและแบคทีเรีย เจริญได้ดีในสภาพที่มีอากาศพอเพียง เป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโต สามารถเจริญได้ดีที่อุณหภูมิสูง 65-75 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า 75 องศาเซลเซียส มักจะไม่พบเชื้อแอคติโนมัยซิท ลักษณะของเชื้อแอคติโนมัยซิทที่พบบนกองปุ๋ยหมักจะเจริญเป็นกลุ่ม เห็นเป็นจุดสีขาวคล้ายๆ ผงปูนหลังจากอุณหภูมิสูงขึ้นจนสูงมาก

เชื้อแอคติโนมัยซิทมีบทบาทสำคัญในการย่อยสลายอินทรีย์สาร เช่น เซลลูโลส ลิกนิน ไคติน และโปรตีน ที่มีอยู่ในกองปุ๋ยหมักขณะที่อุณหภูมิสูง โดยเชื้อแอคติโนมัยซิทที่มักพบเสมอในกองปุ๋ยหมัก ได้แก่ พวก *Thermoactinomyces* sp. และ *Thermomonospora* sp. ซึ่งเป็นพวกที่สามารถผลิตเอ็นไซม์เซลลูเลสออกมาย่อยเซลลูโลสได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจพบ

*Streptomyces* sp. และ *Micropolyspora* sp. ในกองปุ๋ยได้เช่นกัน (ธงชัย, 2546)

**ปัจจัยสนับสนุนการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์**

การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้ทำปุ๋ยหมักนั้น นอกจากเชื้อจุลินทรีย์จะมีบทบาทสำคัญอย่างมากแล้ว ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การสลายตัวเป็นไปในอัตราที่เร็วหรือช้าด้วย ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่

**สัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน หรือ C/N ratio**

ความยากง่ายของวัสดุอินทรีย์ที่นำมาใช้ ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นั้น สามารถพิจารณาได้จากค่าสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน หรือ C/N ratio ที่เป็นองค์ประกอบของวัสดุอินทรีย์แต่ละชนิด โดยวัสดุที่ย่อยสลายง่ายจะประกอบด้วยสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่ำกว่า 100:1 และวัสดุที่ย่อยสลายยากมักจะเป็นวัสดุประเภทที่มีสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงกว่า 100:1 ตัวอย่างของวัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลายง่าย เช่น ฟางข้าว ต้นข้าวโพด เปลือกถั่วลิสง หญ้าขน ผักตบชวา เปลือกสับปะรด ซึ่งมีสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนประมาณ 26:1 ถึง 89:1 ตัวอย่างของวัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก เช่น ขี้เลื่อยไม้ ขุยมะพร้าว กากอ้อย แกลบ เปลือกเมล็ดปาล์มบด ซึ่งมีสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนประมาณ 117:1 ถึง 307:1

เนื่องจากเศษพืชประเภทที่สลายตัวได้ยาก จะมีแร่ธาตุอาหารอยู่น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของจุลินทรีย์ในการใช้ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ ซึ่งแร่ธาตุที่มักขาดแคลนในวัสดุที่เน่าสลายยากดังกล่าว คือ ไนโตรเจน ดังนั้น



ในการเร่งกระบวนการหมักให้เกิดเร็วขึ้น สามารถทำได้โดยการจัดสภาพแวดล้อมของกองปุ๋ยหมักให้เหมาะสม และเพิ่มสัดส่วนของไนโตรเจนในกองปุ๋ยโดยการเติมปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะไนโตรเจน เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตหรือปุ๋ยยูเรีย วัสดุอินทรีย์หรือมูลสัตว์ชนิดต่างๆ ที่มีแหล่งของธาตุไนโตรเจนสูง จะทำให้วัสดุที่สลายตัวยาก สลายตัวเป็นปุ๋ยหมักได้เร็วขึ้น ตัวอย่างของวัสดุอินทรีย์หรือมูลสัตว์ที่มีส่วนประกอบของธาตุไนโตรเจนอยู่สูง เช่น มูลเป็ด มูลไก่ มูลสุกร มูลโค ต้นถั่วต่างๆ ซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุไนโตรเจนอยู่ในระดับ 2.0-5.0 เปอร์เซ็นต์ (ธงชัย และอรรรดิษฐ์, (2541)

- **ขนาดของวัสดุอินทรีย์** วัสดุอินทรีย์ที่นำมาผลิตปุ๋ยหมักควรมีขนาดเล็ก เพื่อสะดวกแก่การคลุกเคล้ากับวัสดุหมักอื่น รวมถึงง่ายต่อการกองปุ๋ยและการพลิกกลับกองปุ๋ย เพื่อระบายอากาศและลดอุณหภูมิในกองปุ๋ย รวมทั้งขนาดวัสดุอินทรีย์ที่มีขนาดเล็กจะมีพื้นที่ผิวมาก ทำให้จุลินทรีย์เจริญได้ทั่วถึง ซึ่งจะทำให้วัสดุสลายตัวได้เร็วขึ้น

- **ความชื้น** ความชื้นในกองปุ๋ยหมักเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมาก โดยเป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตและกิจกรรมของจุลินทรีย์ต่างๆ ในกองปุ๋ยหมัก ซึ่งความชื้นที่ระดับ 50-60% โดยน้ำหนักจะเป็นระดับความชื้นที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตและเกิดกิจกรรมการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ของจุลินทรีย์ ซึ่งถ้าความชื้นในกองปุ๋ยต่ำกว่า 40% จุลินทรีย์จะขาดน้ำ แต่ถ้าความชื้นเกิน 80% จะทำให้กองปุ๋ยมีน้ำมากเกินไปและมีออกซิเจนน้อยลง จุลินทรีย์จะขาดอากาศ เป็นผลให้การสลายตัวของวัสดุอินทรีย์เป็นปุ๋ยหมักช้าลงได้

- **อากาศ** ในกระบวนการย่อยสลายวัสดุ

อินทรีย์ในกองปุ๋ยหมักของจุลินทรีย์มีทั้งแบบที่ใช้ใช้อากาศ (ออกซิเจน) และไม่ใช้อากาศ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแบบที่ใช้ใช้อากาศในกระบวนการย่อยสลายมากกว่า ดังนั้นจำเป็นต้องเพิ่มอากาศในกองปุ๋ยหมักโดยการกลับกองปุ๋ยหมัก ซึ่งการกลับกองปุ๋ยบ่อยครั้ง จะทำให้อัตราการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ในกองปุ๋ยเกิดเร็วยิ่งขึ้น

- **อุณหภูมิ** ภายหลังจากขึ้นกองปุ๋ยหมักแล้วเป็นเวลา 2-4 วัน ความร้อนในกองจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับ 50-70 องศาเซลเซียส และภายในกองจะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) สะสมเพิ่มขึ้น รวมถึงปริมาณออกซิเจนจะลดต่ำลง ซึ่งสภาวะดังกล่าวเกิดจากกระบวนการหายใจของจุลินทรีย์ ในกรณีเช่นนี้ จุลินทรีย์กลุ่มที่ทนต่อความร้อนได้น้อยและกลุ่มที่ใช้ ออกซิเจนจะเริ่มลดต่ำลง จะเหลือแต่กลุ่มที่ทนร้อนและไม่ใช้ออกซิเจนที่เจริญได้ดีเท่านั้น วิธีปรับสภาพแวดล้อมในกองปุ๋ยให้เหมาะสมต่อจุลินทรีย์ทุกกลุ่มที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายคือการกลับกองปุ๋ยหมัก ซึ่งการกลับกองปุ๋ยหมักนั้นมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการช่วยระบายความร้อนและเพิ่มออกซิเจนในกองปุ๋ยไปพร้อมๆ กัน

- **ความเป็นกรด-ด่าง (pH)** ความเป็นกรด-ด่างในกองปุ๋ยหมักภายหลังหมักสมบูรณ์แล้ว จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก pH จะอยู่ระหว่าง 6-8 ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยวัสดุที่เป็นเศษซากพืชซากสัตว์จะมีค่า pH ลดลงเล็กน้อยในช่วงแรกของการหมักเท่านั้น เนื่องจากการปลดปล่อยกรดอินทรีย์จากการทำงานของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่า pH ดังกล่าวในกองปุ๋ยไม่กระทบต่อกระบวนการหมัก ดังนั้นไม่จำเป็นต้องปรับค่า pH ในกองปุ๋ยหมัก เนื่องจากเป็นช่วง pH ที่จุลินทรีย์กลุ่มใหญ่สามารถทำงานได้



## ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมัก ในระดับอุตสาหกรรม

1) รวบรวมวัตถุดิบจากพื้นที่การเกษตร ฟาร์มเพาะเห็ด พื้นที่ปศุสัตว์ และโรงงานแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร

2) บดย่อยวัตถุดิบที่มีขนาดใหญ่ เช่น ต้นข้าวโพด เศษวัชพืช หรือกิ่งไม้ ให้เป็นชิ้นเล็ก ด้วยเครื่องบดย่อยเศษพืช ซึ่งการบดย่อยเศษพืช ให้มีชิ้นเล็ก จะสะดวกในการผสมเข้าด้วยกันกับ วัสดุอื่น รวมถึงสะดวกในการตั้งกองและพลิกกลับ กองปุ๋ย และเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวให้กับจุลินทรีย์ในการย่อยสลายเศษพืชในกระบวนการหมักด้วย

3) แยกเก็บวัตถุดิบทั้งที่ไม่บดย่อยและ บดย่อยแล้วไว้ในโรงเก็บพักวัตถุดิบ

4) นำวัตถุดิบที่เก็บไว้มาผสมเข้าด้วยกัน ด้วยสูตรเศษพืช 3-4 ส่วน ผสมกับมูลสัตว์ 1 ส่วน (โดยพิจารณาจากค่า C/N ratio ของเศษพืช หากมีค่าต่ำ ย่อยสลายง่ายเช่นฟางข้าว ใช้ 4 ส่วน หากย่อยสลายยากอย่างขี้เลื่อย ใช้ 3 ส่วน) ปรับ ความชื้นของวัสดุหมักทั้งหมดให้มีระดับความชื้น 50-60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก และขึ้นกองเป็นรูป สามเหลี่ยม โดยให้กองปุ๋ยมีความกว้างฐาน 3-6 เมตร สูง 1.5-3 เมตร ความยาวกองปุ๋ยสามารถ ตั้งได้ตามความยาวของพื้นที่ โดยอาจมีความยาว ตั้งแต่ 4 เมตร ถึง 40 เมตร

5) การตรวจสอบความชื้นภายในกองปุ๋ย จะทำทุกๆ 7 วัน โดยใช้เครื่องมือวัดความชื้น สุ่มวัดกองปุ๋ยหมักให้ทั่วกอง โดยให้มีค่าความชื้น ในกองปุ๋ยไม่น้อยกว่า 40% และไม่สูงกว่า 80% หากมีค่าต่ำกว่าหรือสูงกว่า ให้ปรับค่าขึ้นหรือลงมา ให้อยู่ในระดับ 50-60% ซึ่งเป็นค่าความชื้นที่เหมาะสมต่อการทำงานของจุลินทรีย์

6) การตรวจวัดอุณหภูมิภายในกองปุ๋ย จะทำทุกๆ 7 วัน โดยให้มีค่าอุณหภูมิในกองปุ๋ย อยู่ในระดับสูงไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส เพื่อ ป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์กลุ่มไม่ทนความร้อนตาย ซึ่งทำให้การย่อยสลายเกิดขึ้นได้ช้า

7) การพลิกกลับกองปุ๋ยจะทำทุกๆ 14 วัน โดยระหว่างการพลิกกลับกองปุ๋ย จะเพิ่มความชื้น ไปในตัว ขั้นตอนการพลิกกลับกองปุ๋ยนั้นมีความ สำคัญมาก เนื่องจากการพลิกกลับกองปุ๋ยนั้นจะ สามารถลดอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยให้ต่ำลงอยู่ใน ระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อจุลินทรีย์กลุ่มไม่ทนร้อน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มออกซิเจนภายในกองปุ๋ย ให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่ใช้ ออกซิเจนในกระบวนการ ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้ใช้ พร้อมทั้งสามารถ ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซพิษอื่นๆ ที่ สะสมภายในกองไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะเป็นการปรับ สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อจุลินทรีย์ทุกกลุ่ม ช่วยกันย่อยสลายสารอินทรีย์ได้

8) เมื่อสารอินทรีย์ต่างๆ ในวัตถุดิบที่นำ มาหมักถูกย่อยด้วยจุลินทรีย์ในช่วง 4-6 วันแรก อุณหภูมิในกองปุ๋ยหมักจะเพิ่มสูงขึ้นมาก อาจวัด ได้ 50-70 องศาเซลเซียส ซึ่งแสดงถึงกิจกรรม ของจุลินทรีย์เกิดขึ้นได้ดี และเมื่อเวลาผ่านไป สารอินทรีย์ต่างๆ จะค่อยๆ ถูกจุลินทรีย์ย่อยหมดลง อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยจะค่อยๆ ลดลงตามลำดับ จนมีค่าคงที่หรือใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอก ซึ่งช่วงนี้จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-4 เดือน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการย่อยสลายของ วัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้ผลิตปุ๋ยหมัก เมื่ออุณหภูมิ ในกองปุ๋ยหมักลดลงจนนิ่งแล้ว เป็นสัญญาณหนึ่ง ซึ่งแสดงถึงกระบวนการหมักได้เสร็จสิ้นระดับหนึ่ง แล้ว ให้สังเกตถึงลักษณะทางกายภาพของปุ๋ยหมัก ซึ่งจะพบว่าเนื้อปุ๋ยมีลักษณะแตกต่างจากวัตถุดิบ



ที่นำมาหมักในตอนแรก คือจะมีสีน้ำตาลปนดำ ร่วนยุ่ย ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือมีกลิ่นดิน

9) เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพพบว่ากองปุ๋ยหมักได้ผ่านกระบวนการหมักจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำการสุ่มตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจสอบค่าการย่อยสลายที่สมบูรณ์ (Germination Index :GI) ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และค่าสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ไม่เกิน 20:1

10) เมื่อตรวจวัดค่า GI และค่า C/N ratio ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ให้ส่งตัวอย่างปุ๋ยดังกล่าวไปตรวจตัวชี้วัดอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

11) นำค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยอินทรีย์มาพิจารณา โดยหากพบว่าตัวชี้วัดใดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ ให้ทำการปรับปรุงคุณภาพภาพปุ๋ยในตัวชี้วัดนั้น และหมักต่อไปอีก 2-3 เดือน และส่งตัวอย่างปุ๋ยหมักตรวจวัดค่าใหม่จนคุณภาพผ่านเกณฑ์ แล้วจึงย้ายกองปุ๋ยไปฝังลดความชื้นในร่ม ประมาณ 5-7 วัน หรือนานกว่านี้ตามสภาพอากาศในแต่ละฤดู โดยให้มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก จากนั้นนำปุ๋ยหมักไปบด ร่อน คัดแยกสิ่งปลอมปน และบรรจุปุ๋ยหมักตามแผนการผลิต ขนย้ายเก็บรักษาปุ๋ยไว้ในโกดังสินค้ารอส่งลูกค้าต่อไป



ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์ชนิดแห้ง



## หลักพิจารณาองปุ๋ยมัก ที่มักสมบูรณ์แล้ว

ปุ๋ยมักที่ผ่านการหมักสมบูรณ์แล้ว ในกองปุ๋ยมักจะไม่มีความร้อนหลงเหลืออยู่เหมือนในช่วงแรกของการทำปุ๋ยมัก และอุณหภูมิภายในกองที่วัดได้จะมีค่าใกล้เคียงหรือเท่ากับอุณหภูมิภายนอกกอง ปุ๋ยมักที่ได้มีสีน้ำตาลปนดำ เนื้อปุ๋ยมักร่วนเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีกลิ่นหรือมีกลิ่นดินอ่อนๆ ไม่เหม็น และเมื่อนำไปวัดค่าการย่อยสลายที่สมบูรณ์ (Germination Index) จะมีค่า

ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และค่าสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนไม่เกิน 20:1

### ตัวชี้วัดคุณภาพปุ๋ยมักที่ได้มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ (ชนิดของแข็ง)

ข้อกำหนดเรื่องคุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ชนิดของแข็ง ต้องระบุชนิดวัสดุอินทรีย์หลักที่ใช้ในการผลิต และผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยสมบูรณ์จนได้เนื้อปุ๋ยมักนุ่ม ยุ่ย ขาดจากกันได้ง่าย อุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิอากาศและมีคุณลักษณะที่สามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

### ตารางที่ 1 เกณฑ์ชี้วัดคุณภาพปุ๋ยมักที่ได้มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์

| คุณลักษณะ  | เกณฑ์ที่กำหนด  |
|--|--|
| ความละเอียดของเนื้อ                              | ไม่เกิน 12.5x12.5 มิลลิกรัม  |
| ปริมาณความชื้น และสิ่งที่ระเหยได้                | ไม่เกิน 30% โดยน้ำหนักปุ๋ยที่ยังไม่อบแห้ง  |
| ปริมาณหิน กรวด ทราช เศษพลาสติก ขนาด 5 มม. ขึ้นไป | ไม่เกิน 2% โดยน้ำหนัก  |
| เศษแก้ว วัสดุคม และโลหะอื่นๆ                     | ไม่พบ หรือไม่เกิน 0.1% โดยน้ำหนัก  |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)                         | 5.5-8.5  |
| ปริมาณเกลือ (NaCl)                               | ไม่เกิน 1% โดยน้ำหนัก  |
| อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio)          | ไม่เกิน 20:1   |
| ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical conductivity)          | ไม่เกิน 10 dS/cm   |
| ปริมาณธาตุอาหารหลัก                              | ไนโตรเจน (total N) ไม่น้อยกว่า 1.0% โดยน้ำหนัก<br>ฟอสฟอรัส (total P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) ไม่น้อยกว่า 0.5% โดยน้ำหนัก<br>โพแทสเซียม (total K <sub>2</sub> O) ไม่น้อยกว่า 0.5% โดยน้ำหนัก |
| การย่อยสลายที่สมบูรณ์                            | มากกว่า 80%  |
| โลหะหนัก สารหนู (Arsenic)                        | ไม่เกิน 50 mg/kg   |
| แคดเมียม (Cadmium)                               | ไม่เกิน 5 mg/kg  |
| โครเมียม (Chromium)                              | ไม่เกิน 300 mg/kg  |
| ทองแดง (Copper)                                  | ไม่เกิน 500 mg/kg  |
| ตะกั่ว (Lead)                                    | ไม่เกิน 500 mg/kg  |
| ปรอท (Mercury)                                   | ไม่เกิน 2 mg/kg  |



## หลักการใช้ปุ๋ยหมักที่เหมาะสม

การพิจารณาว่าปุ๋ยหมักที่ผลิตได้นั้นมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรนั้นสามารถนำค่าสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนในปุ๋ยหมักมาพิจารณาได้ โดยปุ๋ยหมักที่มีค่าสัดส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงกว่า 25 ไม่เหมาะสมต่อการนำไปคลุกลงในดิน ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อปุ๋ยยังมีวัสดุอินทรีย์ส่วนที่ย่อยสลายไม่สมบูรณ์หลงเหลืออยู่ จะทำให้จุลินทรีย์ใช้ธาตุไนโตรเจนในดินไปในการย่อยสลายปุ๋ยหมักต่อ อันจะส่งผลให้พืชปลูกขาดธาตุไนโตรเจนในดินช่วงแรกได้ แต่ปุ๋ยหมักที่มีค่า C/N สูงนั้น เหมาะสมสำหรับใช้คลุมดินในแปลงปลูก ซึ่งสามารถรักษาความชื้นในแปลงได้ดี และธาตุอาหารในปุ๋ยหมักจะค่อยๆ ปลดปล่อยออกมาให้พืชได้ใช้ในลำดับถัดไปในส่วนปุ๋ยหมักที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์แล้ว และวัดค่า C/N ได้ไม่เกิน 20:1 นั้น จัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณคาร์บอนปานกลาง ควบคุม

ก็มีปริมาณไนโตรเจนมากเกินไปต่อความต้องการใช้ของจุลินทรีย์ดิน เป็นสารอินทรีย์ที่ผ่านการย่อยสลายส่วนหนึ่งมาก่อนแล้ว จึงมีความเหมาะสมในการเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีบทบาทในการเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารไนโตรเจนและซัลเฟอร์เป็นหลัก ให้ฟอสฟอรัสรองลงไป และให้จุลธาตุทุกชนิดแก่พืช

ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ที่มีระดับ C/N อยู่ในช่วง 7-10 นั้น จัดเป็นพวกฮิวมัส (humic and humic acids) เป็นสารที่มีประจุที่ผิวที่เป็นทั้งประจุบวกและลบ มีบทบาทในเรื่องการดูดซับธาตุอาหารต่างๆ (ion exchange capacity) และเพิ่มความคงทนของก้อนดิน ทำให้โครงสร้างดินพัฒนาเป็นแบบเม็ดกลมเล็ก ซึ่งลดช่องว่างขนาดใหญ่ และช่วยชะลอการไหลชะล้างธาตุอาหารโดยน้ำในหน้าตัดดิน (สุนทร, 2554) นอกจากนี้ในการนำปุ๋ยหมักไปใช้ให้เหมาะสมนั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงสมบัติของดินและความต้องการธาตุอาหารของพืชแต่ละชนิดควบคู่กันไปด้วย



ภาพที่ 2 การเก็บรวบรวมวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากพื้นที่ทางการเกษตร





ภาพที่ 3 เครื่องชั่งวัตถุดิบขนาดใหญ่ (เครื่องชั่งรถบรรทุก) ขนาดพิกัดกำลังการชั่งในระดับ 40-100 ตัน




ภาพที่ 4 ตั้งกองหมักปุ๋ยเป็นแถวรูปทรงสามเหลี่ยมฐานกว้าง 3-6 เมตร สูง 1.5-2 เมตร ความยาวกองปุ๋ยตามขนาดพื้นที่โรงงาน



ภาพที่ 5 ตรวจสอบวัดความชื้นให้อยู่ในช่วง 50-60% และอุณหภูมิไม่เกิน 70°C ภายในกองปุ๋ยหมักทุกๆ 7 วัน



ภาพที่ 6 กลับกองปุ๋ยหมักเพื่อลดความร้อนและระบายอากาศในกองปุ๋ย พร้อมกับปรับความชื้นภายในกองปุ๋ยทุกๆ 14 วัน ปรับความชื้นกองปุ๋ยด้วยน้ำที่กักเก็บได้จากน้ำหมักที่ไหลออกจากกองปุ๋ยทุกๆ 7-14 วัน



ภาพที่ 7 ตั้งกองหมักไว้นาน 4-6 เดือน ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพว่ากองปุ๋ยหมักได้ผ่านกระบวนการหมักจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงขนย้ายพักในโรงผึ่งปุ๋ย



ภาพที่ 8 บดย่อย ร่อน และแพ็คบรรจุปุ๋ยหมักตามขนาดและน้ำหนักที่ตลาดต้องการ เก็บเข้าสต็อก

## เอกสารอ้างอิง

อานัฐ ตันโช. 2558. คู่มือการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2). สำนักพิมพ์ ทรีโอ แอนด์ แอดเวอริไทซิง มีเดีย, เชียงใหม่. 120 น.

ธงชัย มาลา. 2546. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ : เทคนิคและการใช้ประโยชน์. กรุงเทพฯ. 300 น.

ธงชัย มาลา และอรรรณศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์. 2541 การปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก. เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม. 15 น.